20-01B03_SEG-M1-6M_0001 · Seguidor 03. Revisión semestral de Seguidores (Mecasolar 1 eje)

Tarea · Tarea preventiva

Parte

Fecha programada	01/06/2012
Fecha de cierre	15/10/2013
Concepto sobre el que se realiza	20-01B03 · Seguidor 03
Operación a realizar	SEG-M1-6M · Revisión semestral de Seguidores (Mecasolar 1 eje)
Grupo de trabajo	TR2 · Grupo de trabajo 2 de seguidores (Mecasolar 1)
Espacio en el que se agrupa	20-01B · Zona B
Descripción del trabajo a realizar	
Descripción del trabajo realizado	

Medidas

Código	Medida o acción	Unidad	Valor	Observaciones	Incidencia
SEG-6M-01	Verificacion de comunicaciones	B-M	Bien		
SEG-6M-02	Inspeccion de la estructura	B-M	Bien		
SEG-6M-03	Estado de cimentación	B-M	Bien		
SEG-6M-04	Inspeccion de galvanizado y cimentaciones del seguidor	B-M	Mal		Val.inc.
SEG-6M-05	Configuracion y ajuste del sistema de sensores y del sistema de control del seguimiento	B-M	Mal		Val.inc.
SEG-6M-06	Inspección de la corona-piñon de transmisión	B-M	Bien		
SEG-6M-07	Estado 1	B-M	Bien		
SEG-6M-08	Estado 2	B-M	Bien		
SEG-6M-09	Estado 3	B-M	Mal	problema	Val.inc.
SEG-6M-10	Desgaste 1	B-M			
SEG-6M-14	Desgaste 2	B-M			
SEG-6M-15	Niveles 1	B-M			
SEG-6M-16	Niveles 2	B-M			
SEG-6M-17	Niveles 3	B-M			
SEG-6M-18	Niveles 4	B-M			
SEG-6M-19	Niveles 5	B-M			

Consumo (Personal)

Persona	Hora inicial	Hora final	Cantidad	Observaciones
PE01 · Técnico 1, empresa ingrid 1	12:00	13:00	1,00	
			1,00	

Consumo (Equipos)

Equipo	Fecha trabajo	Hora inicial	Hora final	Cantidad	Observaciones
E1 · Equipo 1	15/10/2013	23:00	1:00	2,00	
				2,00	

Consumo (Recursos)

Recurso	Fecha solicitud	Fecha recepción	Cantidad	Precio	Observaciones	Almacén	Importe
R3 · Recurso 3	14/10/2013	15/10/2013	12,00	2,00		A1 · Almacén 1	24,00
							24,00